



**Forum: Questions & Réponses**

**Topic: Impression 3D d'une maquette : Vides (utilisation de Cura)**

**Subject: Impression 3D d'une maquette : Vides (utilisation de Cura)**

Posté par: lesourciergris

Contribution le : 7/4/2019 12:13:15

Bonjour,

Je suis totalement novice sous Blender et j'ai réalisé une maquette de coque de souris d'ordinateur :

<http://ericberthomier.fr/eb/tdms.blend>

Elle me convient mais lorsque je passe en simulation d'impression dans le logiciel Cura, je découvre des zones vides.

Auriez vous la gentillesse de m'aider svp ?

Merci