



Forum: Questions & Réponses

Topic: export 1000x trop petit

Subject: export 1000x trop petit

Posté par: kimlicrea

Contribution le : 13/5/2022 15:43:48

Bonjour

Lorsque que j'exporte un mesh sur blender en stl avec unit en mm, et que je l'ouvre sur un autre soft , il est 1000 fois trop petit.

Je ne comprends pas pourquoi.

Merci de votre aide

Edit: sur la case export je peux mettre x1000 cela semble marcher mais cela reste un peu perturbant et étonnant

merci