



Forum: The Blender Clan 'tchat

Topic: le topic de l'impression 3D

Subject: Re: le topic de l'impression 3D

Posté par: oliviertij

Contribution le : 22/10/2015 16:29:19

Et bien je pensais comme toi Fadge !

j'imprime presque toujours à 40mm/s, et même je descends à 80% ou moins sur l'écran LCD...

Pour éviter la surfusion, je n'imprime jamais une seule pièce seule, mais si je peux augmenter la vitesse, c'est bien aussi...

Pourquoi penses-tu que ce n'est pas forcément une bonne idée de démarrer l'impression à moins de 60°, Eddy ? Théoriquement, pour le pla, même pas besoin de chauffer, non ? C'est juste pour ne pas devoir attendre 10 ou 15 min que le plateau soit chaud...

Si j'ai bien lu à ce sujet sur ton lien, je peux rajouter "S50" après M140 pour que le plateau chauffe au moins à 50°, c'est bien ça ?

Et pour le contour des pièces à la place du Raft, y a moyen, ou pas ?

PS: jolie ta bague (et je m'y connais

), tu as déjà eu des commandes ? Je pensais essayer avec mes figurines, quand j'ai vu la qualité des pièces qu'ils sortaient (même si celles du showroom devaient être particulièrement soignées...). Ça ne mange pas de pain, quand les fichiers existent déjà.